



■路面標示：「止まれ」の標示

	東京都江戸川区	山形県上山市
事例写真		
概要	<p>道路の種類：一般国道 道路管理者：市町村 所在地：東京都江戸川区中央 撮影日：平成21年10月14日 コメント：信号のない交差点への流入車両に対し、区画線による疑似狭さくを行うことで速度抑制を図っている。</p>	<p>道路の種類：一般道路 所在地：山形県上山市矢来 撮影日：平成21年11月27日 コメント：「止まれ」を強調するため、横断線を入れた標示を行っている。</p>

	埼玉県朝霞市	埼玉県志木市
事例写真		
概要	<p>道路の種類：一般道路 所在地：埼玉県朝霞市 撮影日：平成22年1月30日 コメント：「止まれ」標示の両側に破線標示をしている。 赤点減信号も設置されており、交通安全性を高めている。</p>	<p>道路の種類：一般道路 所在地：埼玉県志木市 撮影日：平成22年1月30日 コメント：「とまれ」標示が非常に大きい。 通学路のため、安全性の向上を目的としている？</p>